

Podnět číslo 20030326101507

- 1) Podnět č.j. 20030326101507
- 2) Úroveň realizace probíhá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Na Růžku
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět Správa komunikací - investor? MÚ, odbor dopravy
- 6) Co je třeba udělat Trvat na důkladném udusání vrstev zásypů ve výkopech pro vedení plynu (?) před obnovením asfaltu silnic a chodníků . V době dle čísla podnětu jde o stav v místě: Český Krumlov - oblast Růžek, Vyšehrad atd. Pokud se strojem "žába" zásyp neudusá, propadne se i asfalt. Trhlinami prosakuje voda, protéká podél potrubí , např. do sklepů přilehlých domů. KOMENTÁŘ : neudusáný zásyp je např. příčinou znehodnocení domu č. 102 v sídl .Vyšný, kde od r. 1992 do sušárny domu prosakuje voda. KLÍČOVÁ SLOVA: silnice, chodník, rýha, výkop, inženýrské sítě, plyn, voda, dům, sklep, podmáčení, škoda, "žába", potrubí kabel, elektrický.
- 7) Autor podnětu
- 9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20030326101507>
- 10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.
- 11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
- 11. 04. 2003**
se rýha před hotelem Vyšehrad žábou dusá
- Ohlásil: 11.4.2003 hlásil autor

Přílohy:

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.