

## Podnět číslo 20041022173004

- 1) Podnět č.j. 20041022173004
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec II, Luční ulice
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, Odbor dopravy, Služby města
- 6) Co je třeba udělat opravit (obnovit) povrch chodníku . Byl betonový a zcela se rozpadl.
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
Upozorňuji na existenci podnětu  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20041022173004>

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)

**13. 10. 2010**

Viz též podnět [www.podnety.cz/podnet-cislo-20101013150618](http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20101013150618)

Ohlásil:

**Přílohy:**

**Přílohy:**

Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.