

Podnět číslo 20050415113504

- 1) Podnět č.j. 20050415113504
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, most Dr. Beneše, první pole zábradlí u levého břehu Vltavy
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta, Služby města, Odbor dopravy
- 6) Co je třeba udělat opravit betonový prvek zábradlí. Obnažená ocelová výztuž koroduje, koroze trhá další vrstvy betonu.
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20050415113504>
- [10\) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.