

Podnět číslo 20071002163007

- 1) Podnět č.j. 20071002163007
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Domoradice, ostrůvek na komunikaci, asi 20 m Jižně od křižovatky s kruhovým objezdem.
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička - ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz) Služby města, Odbor dopravy
- 6) Co je třeba udělat Odříznout deformovanou část ocelového stožáru osvětlení komunikace.
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20071002163007>

[10\) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.