

## Podnět číslo 20071021164508

- 1) Podnět č.j. 20071021164508
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, hřbitov, chodník před hlavním vchodem do kaple
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Jedlička (ODS), odbor správy majetku, Správe hřbitova
- 6) Co je třeba udělat Zajistit vyrovnaní dlážděné plochy před hřbitovní kaplí. Dlažba se u obrubníku propadla až o 10 cm.
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
Upozorňuji na existenci podnětu  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20071021164508>

[10\) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

**Přílohy:**

**Přílohy:**

Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.