


Podnět číslo 20090916141808

- 1) Podnět č.j. 20090916141808
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov. Plešivec II, chodník mezi objekty č.p.233 a "Skleníkem".
- 4) Místo vady
Loc: 48°48'13.941"N, 14°18'42.339"E
[Odkaz vede na mapy.cz](#)

- 5) Kdo by měl o podnětu vědět [Město Český Krumlov](#) starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města.
posta@mu.ckrumlov.cz, lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz
- 6) Co je třeba udělat **Opravit devastovaný povrch chodníku**, zejména nebezpečnou propadlinu v horní části. [FOTOGRAFIE](#)
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20090916141808>
- 10) [Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.