

Podnět číslo 20030503172007

- 1) Podnět č.j. 20030503172007
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, silnice před Restaurací u Ratolesti, u chodníku podél Vltavy
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět MÚ, služby města, příp. KÚ Č.Budějovice. Odbor dopravy?
- 6) Co je třeba udělat Upravit spád silnice směrem ke kanalizační vpusti, případně proříznout zvýšené těleso chodníku drážkou pro odtok vody, která v uvedeném místě při dešti vytváří velkou louži. KOMENTÁŘ : motoristé , pokud nechtějí postříkat chodce, vyhýbají se louži až do protisměru, kde hrozí střet s protijedoucím vozidlem. KLÍČOVÁ SLOVA: Skleník, Ratolest louže, silnice, voda, chodník, motorista, řidič,děšť, kanalizace.
- 7) Autor podnětu
- 9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20030503172007>
- 10) [Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.