

## Podnět číslo 20040209110507

- 1) Podnět č.j. 20040209110507
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, silnice od Kaplice, křižovatka pod nemocnicí, směr k Porákovu mostu
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět Správa komunikací, Služby města, Odbor dopravy ?
- 6) Co je třeba udělat Řidiče přejíždějící od Kaplice výrazněji ( další dopravní značkou) upozornit, že nemají přednost v jízdě.  
PROČ: v čase dle čísla podnětu zde nedal přednost řidič vozidla CBP 24-71 , ke střetu nedošlo jen proto, že řidič vozidla na hlavní silnici jeho chování předvídal a zastavil. Jiný řidič uvádí střet s řidičem německé národnosti. Přímost napojení vedlejší komunikace na hlavní , která zatáčí, možnost omylu zvyšuje.  
KLÍČOVÁ SLOVA: auto, vozidlo, komunikace, silnice, křižovatka, Č.Krumlov, Porákův most, nemocnice, benzinová pumpa, cizinec, omyl, přednost v jízdě.
- 7) Autor podnětu
- 9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5 Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
Upozorňuji na existenci podnětu  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20040209110507>
- 10) [Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

Přílohy:

Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.