

## Podnět číslo 20061120102009

- 1) Podnět č.j. 20061120102009
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, sídliště Vyšný
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta (ing. Luboš Jedlička - ODS, podatelna@mu.ckrumlov.cz); Služby města,  
Odfrézovat povrch a vytvořit novou asfaltovou vrstvu na komunikacích mezi domy, zejména na vodorovných plochách. Při rekonstrukci plynových rozvodů (léto r. 2006) došlo v řadě míst i k propadům dřívě opravovaných pásů . V prohlubních se shromažďuje dešťová voda a prosakuje do sklepů přilehlých obytných domů. Zvláště patrný je tento stav před domem č.p. 101. Propady vznikly opakovaným přetížením vozovek pásovým bagrem a těžkými automobily.  
(Viz též podnět [2006 06 12 08 30 07](#))
- 6) Co je třeba udělat
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
**Upozorňuji na existenci podnětu**  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20061120102009>
- [10\) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)
- 11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
- 21. 11. 2007**  
starosta Č.Krumlova oznamuje: akce byla reklamovaná a provedla se následná oprava.  
Doporučení správy NDOP: prověřit věrohodnost tvrzení o provedení oprav. Např. před zmíněným domem č.101 vady odstraněny nejsou.

Ohlásil: NULL

**Přílohy:**

**Přílohy:**

Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.