

## Podnět číslo 20070113115834

- 1) Podnět č.j. 20070113115834
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, cesta od Plášťového mostu kolem „Lvička“ k ulici Chvalšinská
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta ing. Jedlička (ODS) - lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz , Služby města, ředitel ing. Jan Pešl
- 6) Co je třeba udělat zlepšit úklid komunikace a jejího okolí. na komunikaci jsou vrstvy hnojícího listí, nejméně rok se tam válí kryt elektrické instalace stožáru pouličního osvětlení. Po uvedené trase dvakrát prochází většina turistů, kteří do města přijíždí autobusy.
- 7) Autor podnětu M.
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
Upozorňuji na existenci podnětu  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20070113115834>

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)

**21. 11. 2007**

starosta Č.Krumlova oznamuje: úklid proveden SMČK,s.r.o.

Ohlásil: NULL

**Přílohy:**

**Přílohy:**

Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.