

## Podnět číslo 20080410552408

- 1) Podnět č.j.** 20080410552408
- 2) Úroveň realizace** neznámá
- 3) Kde začít s řešením** Český Krumlov, asi 80 m SZ od Křižovatky Objížděková-Kaplická (před odbočkou na autobusové nádraží), u chodníku po levé straně komunikace.
- 4) Místo vady** -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět** Starosta Ing. Luboš Jedlička - ODS (podatelna@mu.ckrumlov.cz), Odbor dopravy, Služby města
- 6) Co je třeba udělat** Utěsnit otvor (cca 100x150mm), kterým za deště vtéká značné množství vody neznámo kam. Mohlo by dojít k vytvoření nebezpečných podzemních dutin, případně k poškození majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Přikládám fotografii
- 7) Autor podnětu** NULL (20130112 - ztracenou fotografii nahrál Arbed)
- 9) UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
Upozorňuji na existenci podnětu  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20080410552408>
- 10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.**
- 11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
- 12. 01. 2013**  
Ztracený obrázek je [ZDE](#)
- Ohlásil:

### Přílohy:

[20080410552408-20080429\\_ckrumlov\\_kapicka\\_u\\_domu-4\\_nebezpecny\\_trativod.jpg](20080410552408-20080429_ckrumlov_kapicka_u_domu-4_nebezpecny_trativod.jpg)

### Přílohy:



Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.