

Podnět číslo 20080607193707

- 1) Podnět č.j. 20080607193707
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, chrám sv. Víta, západní stěna,
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět Vikariát Český Krumlov, páter Václav Pícha
- 6) Co je třeba udělat Zajistit pročištění litinové části okapového svodu.
[FOTOGRAFIE](#)
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20080607193707>
- 10) [Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.