

## Podnět číslo 20080607204117

- 1) Podnět č.j. 20080607204117
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Serpentýna, Asi 20m pod Paraplíčkem
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta Ing. Luboš Jedlička - ODS, Služby města (podatelna@mu.ckrumlov.cz)
- 6) Co je třeba udělat Opravit ocelové zábradlí. Část, ve které jsou zlomené litinové sloupky zapřít šikmou tyčí do svahu pod ním.  
FOTOGRAFIE  
Příkladný postup opravy je [ZDE](#)
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
Upozorňuji na existenci podnětu  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20080607204117>
- 10) [Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

**Přílohy:**

**Přílohy:**

Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.