

## Podnět číslo 20090918153608

- 1) Podnět č.j. 20090918153608
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Plešivec 2, [pěšina](#) od panelového domu č.p. ....k ulici U Jeslí
- 4) Místo vady -
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět [Město Český Krumlov](#) starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), tajemník Ing. Jindřich Fadrhonc, Služby města. [posta@mu.ckrumlov.cz](mailto:posta@mu.ckrumlov.cz), [lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz](mailto:lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz), [jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz](mailto:jindrich.fadrhonc@mu.ckrumlov.cz)
- 6) Co je třeba udělat **Zpevnit povrch pěšiny**, např. štěrkem, případně je nově zřídit jako užitečnou zkratku. (Možná postačí dodat štěrk a vyzvat uživatele stezky, aby si ji upravili sami.) [FOTOGRAFIE](#)
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:  
Upozorňuji na existenci podnětu  
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20090918153608>
- [10\) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

### Přílohy:

### Přílohy:

Provozovatel databáze [www.podnety.cz](http://www.podnety.cz) neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.