


Podnět číslo 20101212163041

- 1) Podnět č.j. 20101212163041
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Polská ulice, PSČ 38101
- 4) Místo vady Loc: 48°48'34.504"N, 14°19'36.766"E
[Odkaz vede na mapy.cz](#)

- 5) Kdo by měl o podnětu vědět [Město Český Krumlov](#), odbor dopravy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
- 6) Co je třeba udělat **Vyrovnat povrch chodníku.**
V příloze je fotografie.
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20101212163041>
- 10) [Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

[20101212163041-20101209-ckrumlov-polska-nerovny-chodnik-loc-48°48-34-504n-14°19-36-766e-jpg.JPG](#)

Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.