

Podnět číslo 20121001143019

- 1) Podnět č.j. 20121001143019
- 2) Úroveň realizace neznámá
- 3) Kde začít s řešením Český Krumlov, Vyšenská, krajice u křižovatky s ulicí Na Spojce.
- 4) Místo vady 48°49'11.759"N, 14°18'46.574"E
[Odkaz vede na mapy.cz](http://odkaz.vede.na.mapy.cz)
- 5) Kdo by měl o podnětu vědět [Město Český Krumlov](http://Mesto.Cesky.Krumlov), Odbor doporavy, Služby města
posta@mu.ckrumlov.cz
- 6) Co je třeba udělat **Krajnici komunikace zpevnit mělkými betonovými žlaby.** Téměř každý větší déšť ji ničí. Přikládám fotografii.
- 7) Autor podnětu
- 9) **UPOZORNĚTE na podnět adresáty z odstavce č. 5** Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
<http://podnety.cz/podnet-cislo-20121001143019>
- 10) [Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.](#)

Přílohy:

[20121001143019-20120901-ckrumlov-vysenska-odplavena-krajnice-podnet-jpg.JPG](#)

Přílohy:



Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.